

# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

Egeknoppen

## Dato for udarbejdelse af handleplan

9. januar 2025

## Dato for legepladstilsyn

9. december 2024

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

**Foto nr.: 2, 4, 5, 13, 27, 31, 33, 35, 40, 42** (Foto numrene henviser til billeder i legepladsrapporten)

**Anmærkning:** Der er konstateret algevækst på legeredskaberne jvf. ovenstående fotos

**Risikovurdering:** lav

**Dato for udbedring:** Forår 2025

**Ansvarlig for udbedring:** PL Karen Dorte Simonsen

**Bemærkning:** Legeredskaberne algebehandles i foråret 2025

## Foto nr. 9: Underlag ved rutsjebane

**Anmærkning:** Beskyttelse mod skader i faldrummet

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:**

**Bemærkning:** Områdeleder Anette Kortegaard og PL Karen Dorte Simonsen vurderer ikke at matten udgør en snubelfare, da børnene går op ad bakken på det pågældende område.

## **Foto nr. 11: Karrusel**

**Anmærkning:** Et dræn der er stoppet

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:** 9. januar 2025

**Ansvarlig for udbedring:** Karen Dorte Simonsen

**Bemærkning:** Drænristen er rensset for sand

## **Foto nr. 17, 19, 21, 25: Købmandsdisk og mudderkøkken**

**Anmærkning:** Identifikation af redskaber

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:** 9. januar 2025

**Ansvarlig for udbedring:** Karen Dorte Simonsen

**Bemærkning:** I den fysiske mappe som ligger i Egeknoppen vedr. legepladsinspektion. Er listen med "mærkning til legepladsen" ajourført. Der er beskrevet hvilket årstal legeredskabet er lavet, samt at det er bygget af pallerammer til en legepladsdag.

## **Foto nr. 23: Tag på legehus**

**Anmærkning:** Fastklemning af tøj/hår

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:** Forår 2025

**Ansvarlig for udbedring:** Karen Dorte Simonsen

**Bemærkning:** Der påmonteres en liste eller et vinkelbeslag, så der ikke er risiko for fastklemning af tøj og hår.

## **Foto nr. 28 og 29: Balance stubbe og bæk**

**Anmærkning:** Korrigerende vedligeholdelse

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:**

**Bemærkning:** Stubbe samt bænken i balancebanen er begyndende defekt pga. råd og alger. De algebehandles. OL og PL vurderer ikke at det begyndende råd udgør en fare, da banen er bygget meget lavt 10 – 25 cm over niveau og det derfor ikke udgør en fare ved fald.

## **Foto nr. 37: Træskofon**

**Anmærkning:** Korrigerende vedligeholdelse

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:**

**Bemærkning:** "Trommestikkerne" er slidte i enderne det vurderes, at dette ikke udgør en fare.

## **Foto nr. 38: Træskofon**

**Anmærkning:** Korrigerende vedligeholdelse

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:** Forår 2025

**Ansvarlig for udbedring:** Karen Dorte Simonsen

**Bemærkning:** "Trommestikkerne" eksisterer ikke længere, det forsøges at påsætte nye, alternativt bortskaffes de to snore.