

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Rørkjærhusene, afd. Manøgade

Dato for udarbejdelse af handleplan

1/5-2026

Dato for legepladstilsyn

05/12-2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Skib

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Klatretårn

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Lille legehus

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:

Dato for udbedring:
Ansvarlig for udbedring:
Bemærkning:

Gyngestativ

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte dele
Dæk mørnet
Frihøjde: For gruppegyngesæder skal mindste frihøjde i hvileposition være 400 mm. Målt til 200 mm.
Genopretning af niveauet for løst fyldmateriale.
Vedligeholdelse af støddæmpende underlag.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 01/08-2026

Ansvarlig for udbedring: Kenni Lund

Bemærkning: Udskiftning af gyng. Der tilføjes mere faldunderlag.
Personalet sørger jævnligt for at holde underlaget fri for løst fyldmateriale.

Rutsjebane

Anmærkning: Vedligeholdelse af støddæmpende underlag

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 10/08-26

Ansvarlig for udbedring: Kenni lund

Bemærkning: Der fyldes mere faldunderlæg på.

Legehus stor

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 01/08/2026

Ansvarlig for udbedring: Kenni Lund

Bemærkning: Der laves nyt tag på legehuset.

Shelter 1 og 2

Anmærkning: Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 2025

Ansvarlig for udbedring: Eksteren

Bemærkning: Træ fjernet.

Gyngestativ med fugleredegynge

Anmærkning: Dynamisk belastning af gyngerredskaber.
Der må ikke være nogen komponenter, hvis di-mensioner har ændret sig,
så det er synligt for en person med normalt eller korrigeret syn.
Vedligeholdelse af støddæmpende underlag

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 01/08-2026 og løbende af personalet.

Ansvarlig for udbedring: Kenni Lund og personalet

Bemærkning: Skift af kæde og jævnlig rivning af underlaget.

Bålsted

Anmærkning: Ikke omfattet af DS/EN 1176

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Klatrestativ med rutsjebane

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Sandkasse

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning:

Bro

Anmærkning: Ingen

Risikovurdering:
Dato for udbedring:
Ansvarlig for udbedring:
Bemærkning:

Legehus ved frugttræ

Anmærkning: Ingen
Risikovurdering:
Dato for udbedring:
Ansvarlig for udbedring:
Bemærkning: