

# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

Tangebo (Store børnehave)

## Dato for udarbejdelse af handleplan

Januar 2025

## Dato for legepladstilsyn

12. december 2024

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

### Sandkasse

**Anmærkning:** Der er konstateret råd i palisader flere steder.

**Risikovurdering:** lav.

**Dato for udbedring:** De rådne pæle udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.

### Balanceredskab

**Anmærkning:** Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Mærket sidder på stolpen ved røret, da det er et samlet legeredskab.

## Klatrereb

**Anmærkning:** Der er forhindringer i faldrummet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Udbedres i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Legehus

**Anmærkning:** Der er konstateret begyndende råd.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** De defekte brædder udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Legekøkken

**Anmærkning:** Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Legekøkkenet er lavet af en forælder og er derfor ikke mærket.

## Gyngestativ

**Anmærkning:**

Der er konstateret udstikkende skrue.

Der er konstateret slid på komponenter i ophængningssystemet.

Der er konstateret alger.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Firmaet der har lavet gyngestativet kontaktes. Gyngerne efterses straks og defekte dele repareres.

Der rengøres for alger snarest.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Klatrestativ

**Anmærkning:** Der er konstateret slid på beklædte tov.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Firmaet der har lavet klatrestativet kontaktes. Redskabet efterses og tovene udskiftes hurtigst muligt.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Sandbord

**Anmærkning:**

Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:**

Det undersøges hvem der har lavet bordet, og om det kan mærkes. Bordpladen udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Winnie Skaarup Jensen.

**Bemærkning:** Ingen.