

# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

Tangebo Vuggestue og Lillebørnehave

## Dato for udarbejdelse af handleplan

Januar 2025

## Dato for legepladstilsyn

12. december 2024

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

### Gyngestativ, Lillebørnehave

**Anmærkning:**

Der er konstateret begyndende slid på overfladefinish.  
Det er konstateret, at der mangler genopretning af løst fyldmateriale.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Gyngestativet olieres når det bliver tørt.  
Der påfyldes mere faldsand hurtigst muligt.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

### Legehus, Lillebørnehave

**Anmærkning:**

Der er konstateret alger på taget af legehuset.  
Der er konstateret slidte brædder på træbeklædning.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Taget rengøres når det bliver tørt.  
Slidte brædder udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

## **Legehus, Lillebørnehave**

**Anmærkning:**

Frirum og faldrum bør holdes fri for forhindringer (grene fra træ).  
Der er konstateret slidte brædder på træbeklædning.  
Der er konstateret udstikkende skrue.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Grene er blevet beskåret.  
Slidte brædder udskiftes i foråret 2025.  
Skrue er fjernet.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

## **Sandkasse med solsejlsstolper, Lillebørnehave**

**Anmærkning:** Der er konstateret råd i solsejlsstolper.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Stolper fjernes og erstattes med nye hurtigst muligt.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær

**Bemærkning:** Ingen.

## **Klatrenet, Lillebørnehave**

**Anmærkning:**

Der er konstateret begyndende råd i stolper.  
Det er konstateret at redskabets overfladefinish trænger til vedligeholdelse.  
Der er konstateret slid på beklædte ståltøve.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Stolper vedligeholdes i foråret 2025.  
Redskabets overfladefinish vedligeholdes i foråret 2025.  
Ståltøve udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

### **Sandkasse med solsejlsstolper, vuggestuen**

**Anmærkning:** Der er konstateret råd i solsejlsstolper.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** De defekte stolper fjernes og erstattes med nye i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

### **Legebil, vuggestuen**

**Anmærkning:** Der er konstateret alger.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Rengøres i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

### **Vippedyr, vuggestuen**

**Anmærkning:** Der er konstateret afskallende maling på metaldele.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Det undersøges om legeredskabet skal fjernes, da vuggestuebørnene har svært ved at bruge det.

### **Klatredyr, vuggestuen**

**Anmærkning:** Det er konstateret at overfladefinish trænger til vedligeholdelse.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Vedligeholdes ikke, men fjernes når den er for dårlig. Redskabet udgør ingen fare og børnene kan finde dyr i den.

## Lege lastbil, vuggestuen

**Anmærkning:**

Der er konstateret slid på taget af lastbilen.  
Der er konstateret slid på trinbræt.  
Der er konstateret afskallende maling på metaldele.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Der skal for store reparationer til, så legeredskabet fjernes hurtigst muligt.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

## Gyngestativ, vuggestuen

**Anmærkning:**

Det er konstateret at overfladefinish trænger til vedligeholdelse.  
Der er konstateret alger.  
Der ligger genstande i faldunderlaget.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Vedligeholdelse af redskabets overfladefinish sker i foråret 2025.  
Der rengøres for alger i foråret 2025.  
Genstande i faldunderlaget er fjernet.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.

## Lille legetårn med rutsjebane, vuggestuen

**Anmærkning:**

Der er konstateret slidt træbeklædning.  
Det er konstateret at overfladefinish trænger til vedligeholdelse.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Noget af den slidte træbeklædning er udskiftet. Resten udskiftes i foråret 2025.  
Vedligeholdelse af redskabets overfladefinish sker i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Bodil Roskjær.

**Bemærkning:** Ingen.