

Handleplan i forbindelse med Legepladsrapport

Institution

Børnebakken Vest

Dato for udarbejdelse af handleplan

13.1 2026

Dato for legepladstilsyn

27/10 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gynger

Anmærkning: Gyngerredskaber – slidt og korrigeret

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Der er indkøbes nye dele

Gynge frihøjde

Anmærkning: Korrektion af højde

Risikovurdering: Vi har foretaget en vurdering og for at børnene selv kan benytte gynge vurderer vi at det er acceptabel frihøjde.

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Martin

Bemærkning:

Maling på legehus tag foto 6-8

Anmærkning: Defekte dele & vedligeholdelse

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 29.05.26

Ansvarlig for udbedring: Brian/Jens & Martin Eckhaus

Bemærkning: Efter udskiftning af defekte dele, males der på arbejdsdag i børnehaven.

Paddehatte foto 9-10

Anmærkning: Vedligeholdelse af frirum

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Jens

Bemærkning: Der klippes grene så frirummet holdes.

Prop til Foto 12

Anmærkning: Manglende prop

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning: Bestilles ny prop til stativ.

Frirum og faldrum

Anmærkning: Fald- og frirum holdes fri forhindringer.

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Personale samt Jens

Bemærkning: Sørge for at fald- og frirum omkring faststående legegenstande holdes fri for legetøj og andet.

Udskiftning af slidte dele foto 16

Anmærkning: Udskiftning af slidte dele

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning: Ny komponent bliver sat i.

Tag males på foto 18

Anmærkning: Manglende maling

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Martin Eckhaus og forældre

Bemærkning: Udbedres på forældre arbejdsdag d.29.05

Reparation af underlag foto 20

Anmærkning: støddæmpende underlag mangler

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedres

Vippe foto 22-24

Anmærkning: støddæmpende underlag samt nye dele

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedres samt dele udskiftes

Vippe foto 25-27

Anmærkning: støddæmpende underlag samt nye dele

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedres samt dele udskiftes

Gynge foto 28

Anmærkning: Beskadiget metaldele

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: i løbet af forår ,sommer og efterår.

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Brian vurderer og evt. Bestiller og udskifter dele.

Legehus foto 31 & 32

Anmærkning: Manglende maling samt nye brædder

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: 29.05

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Forældrearbejdsdag, Brian står for udskiftning af brædder.