

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Børnebo

Dato for udarbejdelse af handleplan

Juni 2026

Dato for legepladstilsyn

1. maj 2026

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte del. Råd.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Udbedres

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion.
Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Slibes og males

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Efterspændes

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Efterspændes

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte dele. Begyndende råd.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Udskiftes

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Når der anvendes beklædte ståltøve til klatretøve, klatrenet, hængetøve og lign., skal hver dugt beklædes med tråd fremstillet af syntetiske eller naturlige fibre. Beklædningen må ikke indeholde monofilamentgarner

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Udskiftes

Klatrestativ med rutsjebaner

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte dele. Begyndende råd.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Udskiftes

Gyngestativ

Anmærkning: For gruppegyngesæder skal mindste frihøjde i hvileposition være 400 mm. Målt til 250 mm.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Skærpet opmærksomhed ift. risiko. Bevidst frihøjde for at de mindre børn selv kan benytte gyngen.

Legehus

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte dele.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Skærpet opmærksomhed på kommende slid.

Rullebom

Anmærkning: Smøring af lejer.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm

Bemærkning: Lejer smøres