

Handleplan ifm. Legepladsrapport 2026

Institution/udflytterbase

Egeknoppen

Dato for udarbejdelse af handleplan

23. juni 2026

Dato for legepladstilsyn

21. maj 2026

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Bålhytte, Foto 1,2 & 3

Anmærkning: Der er konstateret slidte eller defekte dele

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer/efterår 2026

Ansvarlig for udbedring: Pædagogisk Leder

Bemærkning: PL gennemgår taget på bålhytten i samarbejde med pedel. Der aftales efterfølgende eventuel nødvendig reparation. Risikoen vurderes som lav, da der ikke er børn på taget.

Rutsjebane, Foto 5

Anmærkning: Vedligeholdelse af støddæmpende underlag

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Ved legepladstjek

Ansvarlig for udbedring: Pædagogisk leder, i samarbejde med de legepladsansvarlige i institutionen.

Bemærkning: De legepladsansvarlige er opmærksom på at faldunderlaget (sandet) indimellem rives på plads.

Rutsjebane, Foto 6

Anmærkning: Området omkring rutsjebanen indeholder forhindringer, som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem.

Risikovurdering: Middel

Dato for udbedring: juni 2026

Ansvarlig for udbedring: Pædagogisk leder

Bemærkning: JRJ har udbedret området omkring rutsjebanen. Der er opfyldt med jord, fornyet ringmætter og sået græs

"Redegyng", Foto 8

Anmærkning: Når der anvendes beklædte ståltøve til klatrenet, el.lign., skal hver dugt beklædes med tråd fremstillet af syntetiske eller naturlige fibre.

Risikovurdering: Middel

Dato for udbedring: Sommer/Efterår

Ansvarlig for udbedring: Pædagogisk leder

Bemærkning: Da beklædningen på ståltorvet er slidt væk, på store dele af gyngen, indkøbes der en ny gyng.