

# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

Mosebo

## Dato for udarbejdelse af handleplan

Januar 2025

## Dato for legepladstilsyn

17. december 2024

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

### Balancebom

**Anmærkning:** Frirum og faldrum bør holdes fri for forhindringer (højt græs).

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Januar 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Græsset skal løbende holdes nede.

### Lege køkken

**Anmærkning:** Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Redskabet er hjemmebygget. Redskabet overholder alle regler og retningslinjer.

### Gyngestativ

**Anmærkning:**

Der er konstateret begyndende råd i gyngestativet.

Der er konstateret udstikkende skrue/møtrik.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Skruer udskiftes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Der holdes løbende øje med at råddet ikke udvikler sig.

## Gyngestativ

**Anmærkning:**

Der er konstateret alger på gyngestativet.  
Der er konstateret rust på metalbeslag.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Gyngestativet rengøres for alger i januar 2025.  
Beslaget udskiftes eller behandles mod rust i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Balancebom

**Anmærkning:** Fastgørelseselement mangler efterspænding samt prop.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Udbedres i januar eller februar 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Svingbom

**Anmærkning:** Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Redskabet er hjemmebygget. Redskabet overholder alle regler og retningslinjer.

## Tunnel

**Anmærkning:** Legeredskabet mangler mærkning til identifikation af redskabet.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Redskabet er hjemmebygget. Redskabet overholder alle regler og retningslinjer.

## Rutsjebane

**Anmærkning:**

Frirum og faldrum bør holdes fri for forhindringer (grene fra træ).  
Der samler sig vand fornedet på rutsjebanen.  
Manglende faldunderlag.

**Risikovurdering:** Lav

**Dato for udbedring:**

Træet ved rutsjebanen beskæres i foråret 2025.  
Vandet er fjernet.  
Faldunderlag rives tilbage. Muligvis udskiftning af faldsand i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Vandet fjernes løbende.

## Balanceredskab

**Anmærkning:** Der er konstateret alger.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:** Rengøres for alger i januar 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Balanceredskab med klatrenet

**Anmærkning:**

Der mangler samlingskomponent på nettet.  
Der er konstateret alger på stolpe.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Manglende samlingskomponent udbedres i februar 2025.  
Der rengøres for alger i januar 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Ingen.

## Balanceredskab

**Anmærkning:** Der er konstateret begyndende råd i stolpe.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Der holdes løbende øje med at det ikke udvikler sig.

## Klatrenet

**Anmærkning:**

Der er konstateret begyndende slid på beklædte ståltove.  
Der er konstateret hul i en stolpe, hvor der kan samle sig vand med risiko for udvikling af råd.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Hullet i stolpen lukkes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Der holdes løbende øje med at sliddet på ståltovene ikke udvikler sig.

## Balancebom på jorden

**Anmærkning:** Der er konstateret begyndende råd.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Der holdes løbende øje med at det ikke udvikler sig.

## Vaskehal

**Anmærkning:** Der er konstateret udstikkende skruer.

**Risikovurdering:** Lav.

**Dato for udbedring:**

Nogle af skruerne er fjernet.

De andre skruer skrues længere ind eller fjernes i foråret 2025.

**Ansvarlig for udbedring:** Anna Garde Tobiasen.

**Bemærkning:** Ingen.