

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Spiren

Dato for udarbejdelse af handleplan

November/december 2025

Dato for legepladstilsyn

31. oktober 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gyngestativ, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse, Stødabsorberende underlag

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under gyngerne

Bænk, børnehaven

Anmærkning: Redskabers finish, Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter

Risikovurdering: Høj

Dato for udbedring: Straks efter tilsynet

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på skruer udstikkende elementer

Lille rutchebane v. legehus, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse, Stødabsorberende underlag, samt efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under rutchebane, samt efterspændt klatregreb

Balancebom, børnehaven

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse. Udskiftning af slidte eller defekte dele.

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at få udskiftet defekte dele

Skibet, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse. Efterspænding af fastgørelseselementer, udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering: Mellem

Dato for udbedring: nov. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Brian Madsen

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at få udskiftet defekte dele og få efterspændt dele.

Stor rutchebane v. legehus, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under rutchebane

Hængekøjer, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse, smøring af lejer. Stødabsorberende underlag

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at få smurt lejer, samt vi løbende får fulgt op på underlaget under hængekøjerne

Balancebarrer

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse. Stødabsorberende underlag

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under balancebarrer.

Legehus, børnehaven

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse. Udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering: Mellem

Dato for udbedring: nov. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Brian Madsen

Bemærkning: Defekt del er udskiftet

Vandbane, børnehaven

Anmærkning: Fastklemning af fingre

Risikovurdering: Høj

Dato for udbedring: Straks efter tilsynet

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på steder, hvor børnene kan få fingre i klemme og få det udbedret med det samme.

Sansegynge, børnehaven

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse. Vedligeholdelse af støddæmpende underlag.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under sansegyngeerne.

Rutchebane ved højen, børnehaven

Anmærkning: Stødabsorberende underlag, Stødområde.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at vi løbende får fulgt op på underlaget under rutchebane v. højen

Sansegynge, vuggestuen

Anmærkning: Stødabsorberende underlag og frihøjde

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på at der for gruppegyngeæder skal mindste frihøjde i hvileposition være 400 mm, samt vedligeholdelse af underlaget under sansegynge

Gyngestativ, vuggestuen

Anmærkning: vedligeholdelse af stødabsorberende underlag. Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: nov/dec. 2025

Ansvarlig for udbedring: Line Hvilshøj og Mensur Danic

Bemærkning: Vi skal være opmærksomme på vedligeholdelse af underlaget under sansegynge samt fjerne legesager rundt om gyngerne.