

Handleplan i forbindelse med Legepladsrapport

Institution

Børnebakken øst

Dato for udarbejdelse af handleplan

1/12 2025

Dato for legepladstilsyn

27/10 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Rutsjebane vuggestue

Anmærkning: Overflade i stykker

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: d. 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Der er indkøbt nyt belægning til rutsjebanen

Rutsjebane vuggestue

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse af underlag

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: D. 11/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Annemarie Ludvigsen og Jens

Bemærkning: Der skal løbende rives sand hen, så faldunderlaget er ok.

Percussion vuggestue

Anmærkning: Efterspænde fastgørelseselementer

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: D. 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Ingen

Gynge - rede

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse af underlag

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: D. 11/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Annemarie Ludvigsen og Jens

Bemærkning: Der skal løbende rives sand hen, så faldunderlaget er ok. Ukrudt fjernet.

Gynger – enkelte i bhv.

Anmærkning: Komponent ændret

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Ny komponent i sat.

Gynger – enkelte i bhv.

Anmærkning: Faldunderlag generelt for lavt

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Annemarie Ludvigsen og Jens

Bemærkning: Faldunderlag løbende rives sammen og der suppleres

Gynger – enkelte i bhv.

Anmærkning: faldunderlag under gynger for lavt

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Ny komponent i sat.

Rutsjebane i børnehave

Anmærkning: støddæmpende underlag gået løs

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedret

Svingarm

Anmærkning: støddæmpende underlag gået løs

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedret

Karrusel

Anmærkning: støddæmpende underlag utilstrækkelig

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 10/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Støddæmpende underlag udbedret

Gynge rede - Børnehaven

Anmærkning: Ophæng i stykker

Risikovurdering: Høj

Dato for udbedring: 28/10 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Komponent udskiftet

Legehus børnehave

Anmærkning: Brædder rådnet

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: 11/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Brædder udskiftet

Trædeblomster på bakke - børnehaven

Anmærkning: Underlag regnet væk

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: 11/11 2025

Ansvarlig for udbedring: Brian Madsen

Bemærkning: Jord fyldt på bakken.