

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Børnebo

Dato for udarbejdelse af handleplan

Januar 2025

Dato for legepladstilsyn

16. december 2024

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Balancestolper

Anmærkning: Der ligger en genstand, som kan forårsage skade hvis brugeren rammer den.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Vi vil have en øget opmærksomhed på at fjerne genstande i området.

Balancestolper

Anmærkning:

Der er konstateret en løs stub.

Der ligger en genstand, som kan forårsage skade hvis brugeren rammer den.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring:

Stub bliver fjernet i foråret 2025.

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Vi vil have en øget opmærksomhed på at fjerne genstande i området.

Rullebom

Anmærkning: Det er konstateret, at der mangler smøring af lejer.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring: Smøring af lejer vil ske når elementet er tørt.

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Ingen.

Balanceforløb

Anmærkning: Der ligger en genstand, som kan forårsage skade hvis brugeren rammer den.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Vi vil have en øget opmærksomhed på at fjerne genstande i området.

Klatrestativ med rutsjebane

Anmærkning:

Der er konstateret rust/afskallende maling på metaldele.

Der er konstateret skade på træbjælke.

Der er konstateret skader på træ på gangbro.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Rust/afskallende maling på metaldele bliver udbedret i foråret 2025.

Træbjælke bliver udskiftet i foråret 2025.

Træ på gangbro bliver udskiftet i foråret 2025.

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Ingen.

Gyngestativ

Anmærkning: Det er konstateret at frihøjden i hvileposition for gyngesædet er for lav.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Vi har en øget opmærksomhed på denne frihøjde. Højden er for at tilgodesee, at børn selv kan benytte gyngen.

Svingbomme

Anmærkning: Der er konstateret afskallende maling på metaldele.

Risikovurdering: Lav.

Dato for udbedring: Bliver udbedret i foråret 2025.

Ansvarlig for udbedring: Lene Bromerholm.

Bemærkning: Ingen.