

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

dynamikken

Dato for udarbejdelse af handleplan

14 januar.

Dato for legepladstilsyn

27 oktober 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gyngestativ

Anmærkning: Dynamisk belastning af gyngerredskaber

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: d. 12/03/2022

Ansvarlig for udbedring: JRJ/ Oliver Schmidt Christensen og pl Lisette Lindblad.

Bemærkning: Er blevet udskiftet komponenterne i ophængningssystemet.

Rutsjebane

Anmærkning: Der ligger genstande i faldunderlaget

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: Genstandene er flyttet og personalet er blevet gjort opmærksomme på, regler vedr. genstande ved faldunderlaget.

Ansvarlig for udbedring: Oliver Schmidt Christensen/ pl Lisette Lindblad

Bemærkning: 29 oktober 2025

Rutsjebane

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Er under udarbejdelse, afventer svar hvor skiltet skal bestilles henne.

Ansvarlig for udbedring: Oliver Schmidt Christensen/ pl Lisette Lindblad

Bemærkning: Klister- mærket, som har siddet der, er faldet af.

Beklædte torve

Anmærkning: Når der anvendes beklædte ståltøve til klatretøve, klatrenet, hængetøve og lignende, skal hver dugt beklædes med tråd fremstillet af syntetiske eller naturlige fibre.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Afventer fra JRJ, de skulle bestilles hjem.

Ansvarlig for udbedring: Oliver Schmidt Christensen/ pl Lisette Lindblad/ JRJ

Bemærkning: lav

Redskabers finish

Anmærkning: Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter. Er ligeså skruet beslag fast.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: 28/10-2025

Ansvarlig for udbedring: Er fjernet med det samme.

Bemærkning: Fjernes.

