

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Energien - Børnehave og Vuggestue

Dato for udarbejdelse af handleplan

04-05-2026 – 11-05-2026

Dato for legepladstilsyn

21-10-2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Lille Klatretårn - Børnehave

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Lille Klatretårn - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af redskabernes overfladefinish

Manglende prop.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: uge 20 - 2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Prop skal monteres

Klatrerør - Børnehave

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Klatrerør - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Fjernet

Solsejls stolper - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Efterspændt stolper

Lege tankstander - Børnehave

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Lege tankstander - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 06-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Efterspændes og montres nye ekspansionsbolte

Lege tankstander - Børnehave

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse
- b) Redskabets identifikation og fremstillingsår
- c) Denne Europæiske Standard nummer og udgivelsesår

Risikovurdering: (indsæt tekst)

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er bestilt nye mærker

Svingtov - Børnehave

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Begyndende rust

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Svingtov - Børnehave

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse
- b) Redskabets identifikation og fremstillingsår
- c) Denne Europæiske Standard nummer og udgivelsesår

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er bestil nye mærker

Terrænruksjebane - Børnehave

Anmærkning: Beskyttelse mod skader som følge af andre typer bevægelse

Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer, og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 20-04-2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Gummimåtter er udskiftet

Terrænruksjebane - Børnehave

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse
- b) Redskabets identifikation og fremstillingsår
- c) Denne Europæiske Standard nummer og udgivelsesår

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er bestilt nye mærker

Klatrestativ - Børnehave

Anmærkning: Beklædte tove

Når der anvendes beklædte ståltøve til klatretøve, klatrenet, hængetøve og lignende, skal hver dugt beklædes med tråd fremstillet af syntetiske eller naturlige fibre. Beklædningen må ikke indeholde monofilamentgarner

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Det vurderes fra HAGS og PL, at der er et naturligt slid ved første trin og dette udgør lav risiko. Der kan evt. vikles gaffatape omkring.

Gyngestativer - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsredsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Smøring af lejer.
Muligt slør i lejer.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Lejer er smurt. Vurdering af slør, ikke fundet.

Gyngestativer - Børnehave

Anmærkning: Redskabers finish

Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Afklippet og slebet

Gyngestativer - Børnehave

Anmærkning: Dynamisk belastning af gyngerredskaber

Komponenterne i ophængningssystemet må ikke vise tegn på revner, permanente deformationer eller beskadigelser, og ingen samlinger må have løsnet sig.

Der må ikke være nogen komponenter, hvis dimensioner har ændret sig, så det er synligt for en person med normalt eller korrigeret syn.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: uge 20 - 2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Udskiftes

Balancebane - Børnehave

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og -underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Råd

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning: *Stubbe i balancebanen er begyndende defekt pga. råd. OL og PL vurderer ikke at det begyndende råd udgør en fare, da banen er bygget lav imellem græs og sand-faldunderlag og det derfor ikke udgør en fare ved fald. Stubbene fjernes løbende, når der ses ustabilitet i stubben.*

Karrusel - Børnehave

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 7.5.2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Karrusel - Børnehave

Anmærkning: Beskyttelse mod skader som følge af andre typer bevægelse

Rummet i, på eller omkring redskabet, der kan optages brugeren, må ikke indeholde forhindringer, som brugeren ikke forventer, og som kan forårsage skader, hvis brugeren rammer dem

Risikovurdering:

Dato for udbedring: uge 20 - 2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Gummimåtte skal udskiftes eller fastmonteres

Flyver - Børnehave

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og -underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 06-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Monteret bolt og efterspændt

Flyver - Børnehave

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Rengøring

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 06-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Slebet

Sandbord - Børnehave

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse
- b) Redskabets identifikation og fremstillingsår
- c) Denne Europæiske Standard nummer og udgivelsesår

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er bestilt nye mærker

Balance bane - Vuggestue

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og -underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Råd

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning: *Stubbe i balancebanen er begyndende defekt pga. råd. OL og PL vurderer ikke at det begyndende råd udgør en fare, da banen er bygget lavt imellem græs og sand-faldunderlag og det derfor ikke udgør en fare ved fald. Stubbene fjernes løbende, når der ses ustabilitet i stubben.*

Lille legetårn - Vuggestue

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Rengøring

Alger bør vaskes af.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 11-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Tom Andreasen Sørensen

Bemærkning: Algebehandling

Lille legetårn - Vuggestue

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Lille legetårn - Vuggestue

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af støddæmpende underlag.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Området er rensat for ukrudt

Rutsjebane - Vuggestue

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legeplads-redsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af, at frirum og faldrum holdes fri for forhindringer.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Ukrudt fjernet fra støddæmpende underlag

Rutsjebane - Vuggestue

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er oprettet reklamation hos HAGS, afventer svar.

Balance bane - Vuggestue

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og -underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Råd

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring:

Bemærkning: *Stubbe i balancebanen er begyndende defekt pga. råd. OL og PL vurderer ikke at det begyndende råd udgør en fare, da banen er bygget lavt imellem græs og sand-faldunderlag og det derfor ikke udgør en fare ved fald. Stubbene fjernes løbende, når der ses ustabilitet i stubben.*

Balance bane - Vuggestue

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsredsker og -underlag skal bestå af forebyggende foranstaltninger til at opretholde sikkerhedsniveauet for disse redskaber. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:

Vedligeholdelse af støddæmpende underlag

Risikovurdering:

Dato for udbedring: 04-05-2026

Ansvarlig for udbedring: Svend Erik Jensen

Bemærkning: Fjernet ukrudt fra området

Hængekøje - Vuggestue

Anmærkning: Metaller

Metaldele bør være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion

Metaller, der afgiver toksiske oxider, som skaller eller falder af i flager, skal beskyttes med en ikke-toksisk belægning

Risikovurdering:

Dato for udbedring: uge 20 - 2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Udskiftning

Hængekøje - Vuggestue

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) Producentens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse
- b) Redskabets identifikation og fremstillingsår
- c) Denne Europæiske Standard nummer og udgivelsesår

Risikovurdering:

Dato for udbedring: Besigtiget 07-05-2026

Ansvarlig for udbedring: HAGS

Bemærkning: Der er bestilt nye mærker

Hængekøje - Vuggestue

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af defekter eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsen, herunder legepladsredskaberne og –underlagene. Sådanne foranstaltninger kan omfatte:

Obs punkt.

Udskiftning af slidte eller defekte dele

Meget stort slid.

Risikovurdering:

Dato for udbedring: uge 20 - 2026

Ansvarlig for udbedring: JRJ Anlægsgartner

Bemærkning: Udskiftes