

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Galaksen Stjerneskuddet

Dato for udarbejdelse af handleplan

Den 17. november 2025

Dato for legepladstilsyn

Den 29. oktober 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gyngestativ

Anmærkning: Der er konstateret begyndende slid på gyngesædet.

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Der er bestilt en ny gyngesæde den 17. november 2025

Ansvarlig for udbedring: Lisbeth Klemmensen

Bemærkning: Er udskiftet

Rutinemæssig vedligeholdelse

Anmærkning: Alle komponenter i ophængningssystemet skal efterspændes og efterses for slid.

Ved gruppegyngen skal der monteres en sekundær sikring, hvis det primære led knækker.

Vi skal være opmærksom på at stråtovet i gruppegyngen er ved at være synligt. Når vi køber ny, skal den være beklædt med syntetisk eller naturlig fiber.

Gyngen skal hæves 50 mm. Der skal være frihøjde på 400 mm.

Revnen i faldunderlaget skal repareres.

Risikovurdering: lav - der laves risikovurdering på gyngehøjden.

Dato for udbedring: januar 2026

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning:

Klatrestativ

Anmærkning: Skalle af og har algebelægning

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning: Stativet skal renses af for alger og behandles så det ikke ruster eller skaller af i flager.

Balancebane

Anmærkning: Slidt reb, blade på jorden,

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning: rebet udskiftes med slidstærkt kunsttov. Bladene fejes væk.

Legehus

Anmærkning: . Hjørner og kanter som brugeren optager, skal afrundes. Afrundingens minimumradius skal være 3 mm

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Brian

Bemærkning: