

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution

Højvangshaven9

Dato for udarbejdelse af handleplan

18. november - 2025

Dato for legepladstilsyn

5.november - 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Kolbøttestativ

Anmærkning: Faldunderlag er ikke rengjort tilstrækkelig samt manglende prop.

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: 16. december - 2025

Ansvarlig for udbedring: Lykke Bjerrum

Bemærkning: Prop udskiftet og faldunderlag rengjort

Legebil

Anmærkning: Efterspænding af rat

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 16. december - 2025

Ansvarlig for udbedring: Lykke Bjerrum

Bemærkning: Smurt og efterspændt

Boreplatformen

Anmærkning: Rengøring af træværk, smøre metaldele, samt udstikkende søm

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 16. december - 2025

Ansvarlig for udbedring: Lykke Bjerrum

Bemærkning: Træværk er blevet rengjort, metaldele er blevet eftersat og smurt, enkelte udskiftet samt udbedring af manglende træværk så søm ikke stikker ud.

Legehus

Anmærkning: Skruer stikker ud i loftet

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 16. december 2025

Ansvarlig for udbedring: Lykke Bjerrum

Bemærkning: Skruer skruet ordentligt i.

Legehus

Anmærkning: Udskiftning af slidt defekt træværk

Risikovurdering: lav

Dato for udbedring: 18. december 2025

Ansvarlig for udbedring: Lykke Bjerrum

Bemærkning: Træplade udskiftet.