

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Mælkebøtten

Dato for udarbejdelse af handleplan

Januar 2025

Dato for legepladstilsyn

17. december 2024

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gårdbutik

Anmærkning: Der er konstateret alger på træbeklædning

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Der vil i løbet af foråret være fokus på rengøring af gårdbutik

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Ingen

Legehus

Anmærkning: Der er konstateret begyndende råd i træbeklædning

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Der er en skærpet opmærksomhed på begyndende råd

Sandkasse med solsejlsstolper

Anmærkning: Det er konstateret at solsejlsstolpe bør fjernes pga. slid

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Der er en skærpet opmærksomhed på udskiftning

Redegyng

Anmærkning: Det er konstateret at niveauet for faldunderlaget bør genoprettes

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Fyldmateriale bringes i niveau i løbet af foråret 2025

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Ingen

Legetårn med rutsjebane

Anmærkning:

Der er konstateret afskallende maling på træværk

Der er konstateret råd i træværk

Der er konstateret afskallende maling på metaldele

Der er konstateret løse genstande i faldrum

Risikovurdering:

Dato for udbedring:

Legetårnet nedtages i marts 2025

Der vil være skærpet opmærksomhed på at der ikke ligger ting i faldrummet

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Ingen

Rutsjebaner vuggestue

Anmærkning: Der er konstateret mellemrum mellem 2 brædder, hvor beklædningsdele kan komme i klemme.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Der vil ske en udbedring af mellemrummet imellem de 2 brædder i foråret 2025.

Ansvarlig for udbedring: Bettina Clausen

Bemærkning: Ingen