

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Tangebo Vuggestue og Lillebørnehave

Dato for udarbejdelse af handleplan

Juni 2026

Dato for legepladstilsyn

29. maj 2026

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Fugleredegyng

Anmærkning: Genopretning af niveauet for løst fyldmateriale

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning: Genopfyldes

Terrænruksjebane

Anmærkning: Genopretning af niveauet for løst fyldmateriale. Tilbagerivning

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Er udbedret

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning:

Rutsjebane

Anmærkning: Efterspænding af fastgørelseselementer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning: Efterspændes

Rutsjebane

Anmærkning: Udskiftning af slidte eller defekte dele. Råd i sokler.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning: Udbedres

Fugleredegyng

Anmærkning: Efterspænding af fastgørelseselementer. Ophæng løst.

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Er udbedret

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning:

Gyngestativ

Anmærkning: Efterspænding af fastgørelseselementer. Ophæng løst

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Er udbedret

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning:

Legebil

Anmærkning: Smøring af lejer

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Sommer 2026

Ansvarlig for udbedring: Bodil Roskjær

Bemærkning: Lejer smøres