

<p>Udført af Legepladsinspektør:</p> <p>Fr./Hr. Preben Hansen Certifikat fra: TÜV SÜD Certifikat nr.: 713254132 Gyldig til: 23.03.2024</p>	 <p>Esbjerg Kommune</p>	<p>Entreprenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 27241357 e-mail: pnh@esbjerg.dk</p>
--	--	--

## LEGEPLADSINSPEKTION UDFØRT FOR:

(Bøndergårdsvej)



Inspektionstype: Hovedinspektion (X)

Driftsinspektion ( )

Inspektions dato: 23/10-2024

Adresse: Bøndergårdsvej 2, 6700 Esbjerg

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	1
Grundoplysninger: .....	1
Vilkår for inspektionen .....	1
Oversigt over legeredskaberne på legepladsen: .....	2
Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat: .....	5
Vedr. Rapportering og evt. rådgivning i.f.m inspektioner. ....	11
Rådgivning om prioritering m.m.: .....	11
<b>Det kan anbefales at der fokuseres på især følgende:</b> .....	12
Definitioner / Ordforklaringer: .....	14
Indsæt evt. kopi af dit certifikat: .....	15

## Grundoplysninger:

<b>Rekvirent:</b>	Kunde nr.:	
	Kontaktperson:	Tine Kirkegaard
	Tlf.nr.:	
	Mobil:	
	E-mail:	tink@esbjerg.dk

<b>Inspektionssted:</b>		
	Kontaktperson:	Danica Iversen
	Tlf.nr.:	76162780
	Mobil:	
	E-mail:	daiv@esbjerg.dk

## Vilkår for inspektionen

Der inspiceres i.h.t. den gældende standard DS/EN 1176:2008 / DS/EN1176: 2018 ( <b>Obs. se note</b> )	X
Der inspiceres i.h.t. gældende standard på installationstidspunktet (DS/EN 1176:1999 eller 2008)	X
Redskaber der er installeret før 1999 inspiceres efter DS/EN 1176:1999 eller i henhold aftale	
Stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol af rådgreb foretages efter skøn	
Der er etableret logbog med hændelser for legepladsen og dens indretning!	
Der er mangler i logbog	X
Demontering af skjulte sliddele (lejer, led, mv.) foretages efter skøn	
<b>OBS:</b> Ved inspektion af bålhytter, shelters og andre serviceanlæg uden reference til DS/EN 1176, udføres inspektionen på Inspektørens egne erfaringer og skøn.	
<b>OBS:</b> Referencer er aftalt for øvrige installationer:(Se 1176-1 Pkt. 1 Emne)	
<b>Note:</b> Standardernes Udgivelsesdatoer: Se side 28	

Gennemgangen af legeredskaberne er fortaget, i forhold til ovenstående vilkår.  
Resultatet af inspektionen kan ses i tekst og Billeder på de efterfølgende sider.

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over legeredskaberne på legepladsen:



Redskab: Sandkasse  
Producent: JRJ Ribe  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 1: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 2: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 3: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 4: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Sandkasse  
Producent: JRJ Ribe  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 5: Er der registreret fejl / mangler : Nej



Redskab: Legeredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 6: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Legeredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 7: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 8: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Gruppegyng  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 9: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Gyng  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 10: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 11: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 12: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Klatreredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 13: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Klatreredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 14: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Tunnel  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: 2021  
Emne 15: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Balance redskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: 2021  
Emne 16: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Rutsjebane  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 17: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 18: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Klatreredskab m. rutsjebane Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 19: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Redskab: Legeredskab  
Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 20: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Vandlege  
Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 21: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab  
Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 22: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Hængekøje  
Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Nej  
Emne 23: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Hængekøje  
Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Nej  
Emne 24: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Klatrerredskab m. rutsjebane Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 25: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 26: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 27: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Tromme Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 28: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Xylofon Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 29: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legeredskab Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 30: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Hængekøje                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 31: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Balancebom                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 32: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Balance stolpe                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 33: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Klanternet                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 34: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Balance stolpe                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 35: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab:    Årgang:  
Producent:  
Er redskabet mærket:  
Emne 36: Er der registreret fejl / mangler: Nej



# INSPEKTIONSRAPPORT


## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Sanse gang                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 37: Er der registreret fejl / mangler: Ja



Redskab: Legehus                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 38: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 39: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 40: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 41: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus                      Årgang: 2021  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 42: Er der registreret fejl / mangler: Ja

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne: Oversigt over redskaberne som er på legepladsen - fortsat:



Redskab: Gynger  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 43: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Legehus  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 44: Er der registreret fejl / mangler: Nej



Redskab: Vandleg  
Producent: Rudeco  
Er redskabet mærket: Ja  
Emne 33: Er der registreret fejl / mangler: Nej

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne:



Emne 19:

Redskabet er inspiceret iht. følgende:  
(Obs: Kopieres til øvrige emner/fotos efter behov)

DS/EN 1176 Del 1: Generelle krav.	X
DS/EN 1176 Del 2: Gynger.	
DS/EN 1176 Del 3: Rutsjebaner.	X
DS/EN 1176 Del 4: Svævebaner.	
DS/EN 1176 Del 5: Karruseller.	
DS/EN 1176 Del 6: Vipper.	
DS/EN 1176 Del 7: Insp. & Vedligehold	X
DS/EN 1176 Del 10: Lukkede legesystemer.	
DS/EN 1176 Del 11: 3dimensionelle klatretræ.	
DS/EN 1177: Stødabsorberende underlag.	X
Andre relevante standarder; Ex. Hegn, låger	
Andet:	



Billede 1:

DS/EN 1176-7 punkt 8.2.7 c)

### Korrigerende vedligeholdelse

Vedligeholdelsen bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller genetablering af nødvendigt sikkerhedsniveau for legepladsredskabet og underlag.

Udskiftning af slidte eller defekte dele (prop mangler).

Mangler 5 steder.

# INSPEKTIONSRAPPORT

---

## Inspektion af legeredskaberne:

Inspektionsrapporten: Bilag 1. (Rev. 1.0)

### Vedr. Rapportering og evt. rådgivning i.f.m inspektioner.

Inspektører skal i.h.t. betingelserne inspicere, registrere og rapportere evt. afvigelser fra gældende udgaver af de relevante standarder eller andet aftalt inspektionsgrundlag.

(Eks. Tidligere standarder der var gældende på produktions- installationstidspunktet)

Da der er tale om lovbundne standarder kan konditioner, betingelser og grundlag for inspektion og rapportering naturligvis aftales specifikt i.h.t. lokale forhold.

Insp. Rapporterne skal objektivt afspejle pladsens og redskabernes status i relation til det aftalte inspektionsgrundlag, der som hovedregel er de gældende standarder på inspektionstidspunktet. Der skal tilstræbes høj kvalitet m.h.t. indholdet af referencer, Billedemateriale og struktur, således at rapporten evt. kan overgives og anvendes af en tredjepart.

Inspektion kan i sagens natur også omfatte produkter fra et firma hvor inspektøren selv har ansættelse, idet denne i de fleste tilfælde har et betydeligt kendskab til egne produkter.

Det vigtigt for alle parter, at inspektørerne tilstræber en høj grad af objektivitet og integritet.

Det Generelle Produktsikkerhedsdirektiv kræver at producenterne markedsfører sikre produkter, og såfremt produktet er udført i.h.t. en harmoniseret standard og certificeret af et akkrediteret europæisk testhus opnås en formel formodning om at produktet er sikkert.

I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen der træffer afgørelser i konkrete sikkerhedsspørgsmål og styrelsen har bekræftet at man i mangel af en harmoniseret standard, lægger den gældende udgave af relevante standarder til grund for risikovurderinger i.f.m. markedskontrol og i forbindelse med evt. sanktioner udført og indberettet af kommuner.

F.eks. i tilfælde hvor et certificeret produkt bliver vurderet at være for farligt at anvende.

### Rådgivning om prioritering m.m.:

Det overordnede ansvar for sikkerheden påhviler alene ejeren af pladsen.

Det er ejerens ansvar at der foretages de nødvendige vurderinger m.h.t. indsats og prioritet.

Ejeren må ikke bibringes det indtryk, at der foreligger et lovkrav om opdatering af "gamle" produkter til de nyeste standarder på området. EU's Generelle Produktsikkerhedsdirektiv, Artikel 2, anfører at "muligheden for at skabe større sikkerhed eller for at skaffe andre, mindre farlige produkter er ikke tilstrækkelig grund til at betragte et produkt som værende farligt". "En Lada er ikke farlig fordi en Volvo er mere sikker." Pladsejeren kan således have et behov for rådgivning vedr. risikovurdering af registrerede afvigelser,

Af juridiske og forsikringsmæssige årsager er det vigtigt at der skelnes mellem inspektion og rapportering, som jo udgør en del af personcertificeringen, og evt. efterfølgende rådgivning vedr. prioritering af de opgaver, som skønnes nødvendige for at opnå den ønskede sikkerhed efter devisen at resurserne der anvendes for at fjerne en given risici skal afbalanceres i.f.t. den fundne risiko.

Det sikres bedst med en risikovurdering.

Såfremt inspektøren påtager sig sådanne opgaver skal det understreges, at evt. udfærdigelse af en rådgivningsrapport finder sted under inspektørens eget rådgiveransvar.

6/1-2023

Soc. Pæd. Mogens T. Jensen,  
Legestafetten

# INSPEKTIONSRAPPORT

---

## Inspektion af legeredskaberne:

Inspektionsrapporten: Bilag 2: (Rev. 2.0)

### **Information til rekvirenten af Inspektionsrapporten:**

Med inspektionen og modtagelsen af en inspektionsrapport, er det første skridt taget i bestræbelserne på at gøre pladsen til et rimeligt sikkert sted hvor brugerne kan søge og få de udfordringer der hjælper dem til at udvikle vigtige kompetencer, ikke blot fysisk, men også socialt, intellektuelt og emotionelt.

En inspektion kan medføre, at der for flere inspicerede redskaber, vil blive registreret afvigelser i.f.t. den gældende standard for området. Disse afvigelser betyder ikke at redskaber udført og installeret i.h.t. evt. tidligere udgaver af de gældende relevante standarder pludselig er blevet farlige. Vurderingen heraf bør finde sted baseret på en konkret risikovurdering og i.h.t. evt. konkrete/lokale aftaler vedr. grundlaget for inspektionen.

Inspektionsrapporten vil derfor, baseret på mærkning og andre synlige forhold, registrere de tilfælde hvor redskaber ikke er i overensstemmelse med den seneste revision af de relevante gældende standarder men klart fremstår som værende i overensstemmelse med gældende standarder på installationstidspunktet.

Bem: Der er ikke foretaget tekniske test ligesom der ikke er foretaget tekniske afprøvninger der fordrer specielt udstyr / procedurer (ex. kalibrerede vægte o.lign.)

Risikovurdering og prioritering af de nødvendige udbedringer bør således vurderes særskilt fra inspektionsrapporten. Selvom inspektøren besidder dokumenterede og opdaterede kompetencer der kan anvendes i denne proces, er det dog kun inspektion, registrering og rapportering der er gennemgået på kurset .

Der er generelt ikke tale om at ændringer i.f.m. revision af frivillige standarder har tilbagevirkende kraft, men ansvaret er uforandret hos legepladsejeren, som man forventer er opmærksom på evt. nye krav, baseret på ny viden/teknik og med afgørende sikkerhedsmæssig betydning.

#### **Det kan anbefales at der fokuseres på især følgende:**

- Annoraksnorefang på rutschebaner, hustage og brandmandsstænger samt karruseller.
- Halsklemfælder
- Hovedklemfælder.

*Opgradering i.h.t ovenstående krav i senest udgivne standard er ikke obligatorisk men anbefales uanset produktets alder, såfremt der er tale om krav med afgørende betydning for sikkerheden.*

6/1-2023

Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen

Legestafetten

# INSPEKTIONSRAPPORT

## Inspektion af legeredskaberne:

### Obs. Vedr. Standardernes publiceringsdatoer:

Idet ingen standarder har principiel tilbagevirkende kraft, kan den enkelte standards nøjagtige publiceringsdato have betydning for hvilke krav der ligger til grund for inspektionen. De specifikke publiceringsdatoer fremgår af hver enkelt standard.

Generelt ophører "tilpasningsperioden" med 2 standarder per ultimo Oktober 2018, hvorefter nye redskaber udfærdiges/inspiceres i.h.t. den senest reviderede udgave.

For delstandarder der endnu ikke er udgivet gælder det, at de tidligere udgaver fortsætter uændret indtil nye reviderede udgaver udgives! (i skrivende stund mangler Del 5, 7, 10 og 11)

<b>DS/EN 1176: 2008 (1. udgave)</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Publiceringsdato:</b>
Del 1:	Gen. Sikkerhedskrav: Legeredskaber og Underlag	12. April 2008
Del 2:	Gynger	23. Marts 2009
Del 3:	Rutsjebaner	23. Marts 2009
Del 4:	Svævebaner	23. Marts 2009
Del 5:	Karruseller	22. April 2009
Del 6:	Vipper	13 Maj 2009
Del 7:	Installation, Vedligehold, Inspektion	4. December 2008
Del 10:	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	22. April 2009
Del 11:	Tredimensionelle klatrenet	22. April 2009
DS/EN 1177	Stødabsorberende underlag-bestemmelse af faldhøjde	1. Maj 2008

<b>DS/EN 1176: 2017 (1. udgave)</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Publiceringsdato:</b>
Del 1:	Gen. Sikkerhedskrav: DS/EN1176-1:2017	2017-10-24
Del 2:	Gynger:DS/EN1176-2:2017 + AC 2019	2019-11-01
Del 3:	Rutsjebaner: DS/EN 1176-3:2017	2017-10-24
Del 4:	Svævebaner: DS/EN 1176-4:2017 + AC:2019	2019-01-15
Del 5:	Karruseller: DS/EN 1176-5:2019	2019-10-09
Del 6:	Vipper: DS/EN 1176-6:2017 + AC:2019	2019-01-15
Del 7:	Installation, Vedligehold, Insp: DS/EN 1176-7: 2020	2020-04-14
Del 10: (2. udgave)	Fuldstændigt lukkede legeredskaber: DS/EN 1176:10	2009-04-22
Del 11: (3. udgave)	Tredimensionelle klatrenet: DS/EN 1176-11	2014-08-26
DS/EN 1177	Støddæpende underlag DS/EN 1177:2018 + AC-2019	2019-01-15

Ryslinge 21.02-2023  
Mogens T. Jensen  
Legestafetten

## Inspektion af legeredskaberne:

### Definitioner / Ordforklaringer:

Definitioner: DS/EN 1176:1 pkt. 3.7

#### **Faldrum:**

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som falder ned fra en højre liggende del af redskabet (se DS/EN 1176:1 Fig.1)

Faldrummet begynder ved den fri faldhøjde. (se DS/EN 1176:1 Pkt.3.7 Faldrum)

Der må ikke være genstande i faldrummet, som kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes fra en faldhøjde på mere end 60 cm. (tidl. Note 1)

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet)

#### **Frirum:**

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som er i færd med at udføre en bevægelse forårsaget af redskabet (fx rutsje, gynge, vippe).

#### **Hovedklemfælde:**

Åbning imellem 8,9 cm og 23 cm, hvis underste kant er mere end 60 cm over terræn/ståflade.

En sådan åbning kan udgøre en risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, mens hovedet ikke kan. Åbningerne testes i.h.t. DS/EN 1176: 1 Annex D.2.1 med prøvedorn C svarende til barnets krop og prøvedorn D som svarer til barnets hoved.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals)

#### **Snorefang:**

Åbninger, vinkler som kan udgøre en risiko for at f.eks. hættesnore, kan hænge fast mens resten af kroppen er i bevægelse. I.h.t. Del 1\_4.2.7.3 Note, er "Snoretesten" er begrænset til frirummet.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj)

#### **Fingerklemfælde:**

Åbninger på mellem 8 og 25 mm, placeret i "frirummet" (tvungne bevægelser) eller åbninger i "faldrummet" og hvis nederste kant er mere end 100 cm over niveau / ståflade.

Her er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme.

(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre)

Inspektion af legeredskaberne:  
Indsæt evt. kopi af dit certifikat:

BESCHEINIGUNG ■ CERTIFICATION ■ ATTESTATION ■ COMPROBANTE ■ ZAŚWIADCZENIE ■ СІРРАВКА



Product Service

## CERTIFIKAT

TÜV SÜD Product Service attesterer følgende:

Preben N. Hansen  
Oprindelig TÜV certificeringsdato: 15.04.2020

har deltaget i den faglige uddannelse:

**Akkrediteret Certificeret som Legepladsinspektør.**

Kursisten har bestået TÜV obligatorisk test vedr. forståelsen og anvendelsen af:  
Gældende standard kompleks: **DS/EN 1176** og **DS/EN 1177**.

**Kursets primære indhold:**

Identifikation, registrering og rapportering af afvigelser i forhold til følgende:  
Sikkerhedstekniske krav og testmetoder jf. DS/EN 1176: 2017 / 2009  
Sikkerhedstekniske krav og testmetoder jf. DS/EN 1177: 2018 / 2019

**Kursets sekundære indhold:**

EU Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (2001/95/EF)  
Produktsikkerhed: Lov nr. 1262 af /16/12/2009  
Sikkerhedstekniske krav jf. DS/EN 1176: 2008 (inkl. del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10, 11)  
Sikkerhedstekniske krav jf. DS/EN 1177: 2008  
Gældende Bygningsreglement BR18 + SBI anvisning.  
Orientering vedr. Forvaltningsprocessen, Tilsynsmyndighed, Sikkerhedsstyrelsen,  
Forsikrings- og ansvarsforhold

TÜV SÜD Product Service Certifikat #: 713254132  
Dette certifikat er gyldigt til den 23.03.2024

Hamburg, 23.03.2022

Dipl.-Ing. Jens Biesenack

TÜV SÜD Product Service GmbH Sylvesterallee 2 22525 Hamburg Germany