

Handleplan til hørende legeplads rapport for Troldehulen, 2020

Foto 1, 2	Legehus, Korrigerende vedligehold Slidte dele udskiftet, gulv skiftet.
Foto 3, 4, 5	Gyngestativ, Shekler er udskiftet til de anbefalede standarder der ikke kan splintre. Der er påsat vandslange på kæder til gyngerne.
Foto 5	Gynger, Frihøjde for gynger er korrigeret til det rette på 400mm.

Christel Kallesøe

Pædagogisk Leder