

Tilsyn
Udflytterbase
Sjelborg Gl. Skole
2024 - 2026



Tilsynet

Daginstitution: Sjelborg Gl. Skole

Dato og tidspunkt: Den 07.07.2025 klokken 10.30 – 11.15

Tilsynsførende: Susan Grønhøj Krogager

Ramme for tilsyn

Tilsynsbesøget består af en rundring i udflytterbasen, med fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø, sikkerhed og hygiejne. Til brug for vurderingen af det fysiske og æstetiske børnemiljø, anvendes KIDS observationsredskab vedrørende *fysiske omgivelser*.

Samlet konklusion

Udflytterbasen på Sjelborg Gl. Skole er en gammel skolebygning, som er placeret i Sjelborg, Esbjerg V. Udflytterbasen bruges primært som kapacitet ved mange børn i et dagtilbud eller hvis et dagtilbud skal renoveres. I bygningen er to lokaler/stuer, et køkken, en garderobe, børnetoiletter og en gymnastiksal.

Bygningen bærer tydelige præg af at være en gammel bygning. Der er revner i væggene, som også vurderes at være meget porøse. Gulve er slidte og linoleum er slidt igennem mange steder. Gulvet i garderoben er et beton-/stengulv, som bærer tydelige præg af slid, ligesom kanter og fuger ved gulvet er nødtørftigt repareret.

Toiletfaciliteter er af ældre dato.

Bygningens indvendige og udvendige stand, med massiv slitage og skader på gulve og vægge gør at brugere af huset kan opleve miljøet uindbydende og uhygiejnisk.

Fysisk og æstetisk børnemiljø

De to stuer/lokaler er ikke delt op i legezoner. Det er ikke visuelt tydeligt for børnene, hvad man kan lege/lave i rummene. Rummene bærer præg af, at de ikke er i brug pt., så der mangler således både legetøj og materialer til pædagogiske aktiviteter.

Der er gode muligheder for at børnene kan lege aktive lege med høj arousal i bygningens gymnastiksal. Dog skal der sorteres i puder til brug for leg, da flere af dem er i stykker og pudedyldet dermed er tilgængeligt. Det samme gælder en madras, som ligger i midten af det store legestativ; her er en stor revne i overfladematerialer og madrassens fyld er dermed blotlagt. Den skal kasseres. Gymnastiksalen bærer ligeledes præg af, at bygningen, vægge og lofter er meget gamle. Loftet har flere skader ligesom også væggene bærer præg af porøsitet og andre skader.

Der bør jævnligt undersøges for fugt/skimmel i rummene, da der tidligere har været udfordringer med dette. Det ses fortsat, at der er skimmelpletter bag og under f.eks. radiatorer i gymnastiksalen. Det er uhygiejnisk og ikke indbydende at se på og opholde sig i. I hele huset ses mange spindelvæv og edderkopper. Både i grupperum og i gymnastiksal. Det vurderes, at spindelvæv er af ældre dato og at der dermed ikke har været grundigt gjort rent inden den forrige børnegruppe tog bygningen i brug i foråret 2025. Dette skal være et

opmærksomhedspunkt inden fremtidig brug. Denne udfordring er også påpeget ved tidligere tilsyn, og det vurderes, at rengøringsstandarden er en generel udfordring i Sjelborg Gl. Skole.

Sikkerhed (udendørs og indendørs)

Intet at bemærke.

Hygiejne

Den generelle rengøringsstandard indenfor er utilfredsstillende. De nedslidte gulve er grobund for bakterier og bør udskiftes. Revner og huller i puder i gymnastiksalen er ligeledes grobund for bakterier, da de ikke kan rengøres tilstrækkeligt, og derfor skal kasseres.

Strakshenstilling

- Puder/madras med brudt overflade i gymnastiksal skal kasseres.
- Grundig rengøring af rummene inden ny ibrugtagning, særligt med opmærksomhed på spindelvæv i både grupperum og i gymnastiksal samt skimmelvækst.