

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Vognsbøl Børnehus - Skovoasen

Dato for udarbejdelse af handleplan

05. december 2025

Dato for legepladstilsyn

10. november 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Klatretårn med rutschebane

Anmærkning: Korrigeret vedligehold, Generelt

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Der indhentes pt. tilbud på udbedring.

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning:.

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold, redskabs finish

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: januar 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Legehus

Anmærkning: Identifikation af redskabet, Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Forår 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - pedel

Bemærkning: (indsæt tekst)

Fugleredegyng

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: forår 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - pedel

Bemærkning: (indsæt tekst)

Anmærkning: Frihøjde

Risikovurdering: Fugleredegyng skal der være 40 cm. I frihøjde i hvileposition. Vi har vurderet, at det pædagogiske arbejde vægter højere, og derfor prioriteres selvhjulpethed og tilgængelighed over anbefalingerne om højde i hvileposition.

Dato for udbedring:

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Legehus

Anmærkning: Korrigerende vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Der indhentes pt. tilbud på udbedring.

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: (indsæt tekst)

Bord i sandkasse

Anmærkning: Identifikation af redskab

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Der tages kontakt til forhandler for at få nyt skilt.

Legehus

Anmærkning: Korrigeret vedligehold, redskabs finish, rutinemæssigt vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Der indhentes pt. tilbud på udbedring af det begyndende råd – resten foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Der tages kontakt til forhandler for at få nyt skilt.

Anmærkning: Identifikation af redskab

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Der tages kontakt til forhandler for at få nyt skilt.