

Handleplan ifm. Legepladsrapport

Institution/udflytterbase

Vognsbøl Børnehus - Børnehave

Dato for udarbejdelse af handleplan

05. december 2025

Dato for legepladstilsyn

10. november 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Gyngestativ

Anmærkning: Korrigerende vedligehold

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Kontakter leverandør for gennemgang

Sandbord

Anmærkning: Identifikation af redskaber

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Uge 51 - 2025

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning:

Balancebom med fjeder

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Stammeskov

Anmærkning: Identifikation af redskab

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning: Kontakter producenten

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Tung bum

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Stolper

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Hængekøje

Anmærkning: Beskyttelse mod skader som følge af anden type bevægelse

Risikovurdering: middel

Dato for udbedring: uge 51 - 2025

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning:

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Anmærkning: Identifikation af redskab

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning: Kontakter producenten

Trampolin

Anmærkning: Korrigeret vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Kontakter producenten

Redegyng

Anmærkning: Korrigeret vedligehold, identifikation af redskab

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Hurtigst muligt

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning: Kontakter producenten

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: smøring af lejer uge 51 – 2025, Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Legehus

Anmærkning: Korrigerende vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Der indhentes pt. tilbud på udbedring.

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning:

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: Foråret 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny – Pedel

Bemærkning:

Pallekøkken

Anmærkning: Redskabs finish

Risikovurdering: Lav

Dato for udbedring: uge 51-2025

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning:

Institution/udflytterbase

Vognsbøl Børnehus - Vuggestue

Dato for udarbejdelse af handleplan

05. december 2025

Dato for legepladstilsyn

10. november 2025

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

Sandbord

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Forår 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - Pedel

Bemærkning:

Terrænruksjebane

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Uge 51

Ansvarlig for udbedring: Mette S. Jensen

Bemærkning:

Legehus

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Forår 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - pedel

Bemærkning:

Hængekøje

Anmærkning: Rutinemæssig vedligehold

Risikovurdering: lav.

Dato for udbedring: Forår 2026

Ansvarlig for udbedring: Tonny - pedel

Bemærkning: Fjerne alger